



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
2º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR
30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR



LAUDO DE SEGURANÇA EM ESTÁDIOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial do estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff	
Apelido do estádio: Estádio do Café	
Endereço do estádio: Av. Henrique Mansano n.º 889, Jardim Alpes	
Cidade: Londrina	Cidade: Londrina
CEP: 86.075-000	CEP: 86.075-000
Site: felsport@londrina.pr.gov.br	Site: felsport@londrina.pr.gov.br
Modelo de negócio:	
Público (X)	Público (X)
Parceria Público-Privada (...)	Parceria Público-Privada (...)
Cessionário:	
E-mail:	E-mail:
Gestora do estádio: Felipe Berger Prochet	
E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br	E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br
Cargo: Secretário de Esportes	
Clube(s) Usuários(s)	
Clube: Londrina Esporte Clube	Telefone: (43) 3372-9100
Site: www.londrinaesportecolube.com.br	E-mail: natalia.cotrim@londrinasaf.com.br Lucas.Magalhaes@londrinasaf.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Fundação de Esportes de Londrina	
Nome: Felipe Berger Prochet	Telefone: (43) 3372-9100
Cargo: Secretário de Esportes	
E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br	
CPF: 005.193.579-14	

3. DATA E HORA

3.1. SOLICITAÇÃO

Data: 15 de dezembro de 2025	Hora: 8:00
------------------------------	------------

3.2. VISTORIA

Data: 23 de dezembro de 2025	Hora: 9:30
------------------------------	------------

ANEXO II

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO – PLANO COMPLETO DE SEGURANÇA

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Pequeno, Médio e Grande Porte.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1. DOCUMENTAÇÃO

1.1. Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.2. Foi apresentado o currículo responsável de segurança?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.3. O responsável de segurança tem 5 anos ou mais de experiência na área?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.4. Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.5. Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.6. Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.7. Foi apresentada a Apólice de Seguro Torcedor?

SIM (☐)

NÃO (☒) Não há seguro cedido pelo próprio complexo esportivo, mas há um seguro coordenado pela CBF onde o número do seguro é informado no ingresso emitido pela entidade responsável (CBF/FPR).

1.8. Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?

SIM (☐)

NÃO (☒) Estádio Público

1.9. Foi apresentado o AVCB?

SIM (☒)

NÃO (☐)

1.10. Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?

SIM (X)	NÃO ()
1.11. Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?	
SIM (X) Plano de Segurança de 13 de janeiro de 2025.	NÃO ()
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO	
2.1. Qual a estrutura organizacional da área de segurança?	
35 profissionais no mínimo e até 79 profissionais, considerando a capacidade máxima do estádio (20.000 pessoas).	
2.2. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima	
35 profissionais (conforme contrato de serviço de segurança)	
2.3. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima	
Proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores, conforme contrato de serviço de segurança.	
2.4. Foi apresentada planta operacional com a plotagem do efetivo mínimo de segurança?	
SIM (X) Plano de Segurança de 13 de janeiro de 2025.	NÃO ()
3. CONTROLE DE ACESSO	
3.1. Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar	
- Número máximo de 20.772 (vinte mil setecentos e setenta e dois) torcedores (entre pagantes e não pagantes), por questão de segurança, conforme Laudo do Corpo de Bombeiros. Número máximo liberado pela Polícia Militar do Paraná fixado em 20.000 (vinte mil) torcedores, conforme portaria n.º 55 do Ministério do Esporte e art. 148 da Lei Geral do Esporte.	
3.2. Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?	
SIM (X)	NÃO ()
	

Figura 1 - Croqui do Estádio Municipal Jacy Scaff

3.3. Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

03 (três) acessos, sendo dois para torcida do time mandante e uma para a torcida do time visitante.



Figura 2 - Portão 1 Cadeiras Cativas e Arquibancadas



Figura 3 - Portão 2 Cadeiras Arquibancadas



Figura 4 - Portão 3 Arquibancadas Visitante

3.4. Quantos acessos de veículos possui o estádio?

02 (dois) acessos, sendo: 01 (um) para veículos oficiais (Polícia Militar e Ambulância) e de membros da delegação visitante e arbitragem; e 01 (um) para a equipe mandante.

3.5. São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

3.6. As catracas são:

☐ Simples

☐ Eletrônicas

☒ Removíveis

☐ Próprias

3.7. As catracas são regularmente aferidas? *

Catracas removíveis cedidas por terceiros.

SIM (X)

NÃO ()

3.8. As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.9. A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

SIM (X)

NÃO ()

3.10. Insira a relação apresentada –

Sector	Lotação do Sector	Catracas	Proporção
Cativa	4.000	7	1/571
Sector	Lotação do Sector	Catracas	Proporção
Arquibancada	13.190	20	1/660
Sector	Lotação do Sector	Catracas	Proporção
Visitantes	2.810	5	1/562
Total de Sectores	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	20.000	32	1/625

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

*O clube utilizará catracas cedidas pela Sociedade Rural do Paraná em número compatível com a venda total de ingressos.

** A lotação total foi fixada em 20.000 pessoas.

Observações: Conforme informações repassadas pela Fundação de Esportes de Londrina - O estádio

é dividido em três setores:

- Setor das cadeiras numeradas, cuja entrada é normal pelos portões da torcida local e dentro há e entrada específica para os torcedores com direito as cadeiras.
- Setor dos visitantes, entrada única, porém pela Avenida Henrique Mansano.
- Setor da geral, com duas entradas que se interligam no interior.
- Existem três locais de entradas para todos os torcedores (local e visitante), porém todas elas são acessadas pela mesma via, sendo está a Avenida Henrique Mansano.
- A torcida local tem acesso por dois lugares, que dão acesso a todas as arquibancadas disponibilizadas para o time local, uma destas também permite o acesso para as cadeiras cativas, estas parcialmente numeradas, por um controle secundário.

Conforme art. 148 da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, Lei Geral do Esporte: “O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores.”

3.11. Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

3.12. Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- ☒ Revista Manual
- ☒ Detector de Metais Portátil
- ☐ Raio-x
- ☐ Reconhecimento por Biometria
- ☐ Reconhecimento Facial
- ☐ Relação Nominal dos vetados

3.13. O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- ☒ Delegação Local
- ☐ Delegação Visitante
- ☒ Árbitros
- ☐ Autoridades
- ☐ Imprensa

3.14. O acesso da arbitragem para o campo possui:

<input type="checkbox"/> Túnel Fixo <input type="checkbox"/> Túnel Retrátil <input type="checkbox"/> Túnel Inflável <input checked="" type="checkbox"/> Não possui nenhuma proteção	
3.15. Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM (X)	NÃO ()
3.16. Existe o mapa do entorno com as principais vias de acesso ao estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
3.17. Existem entradas distintas para torcidas do mandante e visitante?	
SIM (X)	NÃO ()
- Todas as três entradas para os torcedores, tanto do time local quanto do visitante, são acessadas exclusivamente pela Avenida Henrique Mansano.	
3.18. Existe um Plano para a saída de Público?	
SIM (X)	NÃO ()
3.19. Existe um Plano de Emergência (Evacuação)?	
SIM (X)	NÃO ()
3.20. Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?	
SIM ()	NÃO (X)
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL	
4.1. O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?	
SIM (X)	NÃO ()
4.2. O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	
SIM (X)	NÃO (X)
4.3. Quantas câmeras?	
4 câmeras no total, sendo 3 próximo à entrada da torcida local e uma na arquibancada do tipo "Speed Dome". Ainda que a câmera Speed Dome consiga imagens da arquibancada, ainda há setores que necessitam o monitoramento por câmeras, sendo assim, não atende integralmente a Portaria n.º 55 do MESP.	
4.4. O Sistema de CFTV possibilita:	

<input type="checkbox"/> Imagem de baixa resolução <input checked="" type="checkbox"/> Imagem de alta resolução <input checked="" type="checkbox"/> Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom) <input type="checkbox"/> Gravação e arquivamento das imagens <input type="checkbox"/> Impressão de fotos <input type="checkbox"/> Reconhecimento facial <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de telão <input type="checkbox"/> Integração com o sistema de internet e telefone
--

4.5. O Sistema de CFTV monitora:

<input type="checkbox"/> Perímetro Externo Imediato <input type="checkbox"/> Estacionamento para os torcedores <input type="checkbox"/> Portões de acesso <input type="checkbox"/> Catracas <input checked="" type="checkbox"/> Perímetro Interno de acesso dos torcedores <input type="checkbox"/> Locais de venda de lanches e bebidas <input type="checkbox"/> Acessos aos sanitários <input checked="" type="checkbox"/> Setores da torcida visitante <input checked="" type="checkbox"/> Setores da torcida local <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Mandante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário do time Visitante <input type="checkbox"/> Acesso ao vestiário dos árbitros <input type="checkbox"/> Túnel de Acesso ao gramado <input checked="" type="checkbox"/> Área do evento (campo de jogo) <input type="checkbox"/> Áreas sensíveis – cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores <input type="checkbox"/> Acesso à Sala do VAR
--

4.6. O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

4.7. O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

4.8. Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados internamente pela segurança durante a operação?

<input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Telefone Fixo <input type="checkbox"/> Telefone Móvel <input type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagem <input type="checkbox"/> Redes sociais	
4.9. São divulgadas aos torcedores – em local público – as informações necessárias (vide Documento 7. Plano de Ação Diagnóstico de Cenário – Itens 1A, 1B, 1C e 1D)?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
4.10. Existe uma sala de crise?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
4.11. É realizado Plano de Contingência para incidentes como:	
<input checked="" type="checkbox"/> Problemas no acesso dos torcedores <input checked="" type="checkbox"/> Violência entre torcedores <input type="checkbox"/> Falha de Sistemas Críticos	
4.12. É realizado uma Avaliação de Risco por partida?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
4.13. O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>) Ouvidoria contato direto com o clube (43) 3322-9756 / (43) 3347 -2014	NÃO (<input type="checkbox"/>)
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES	
5.1. Existe sinalização nas vias de acesso do estádio?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
5.2. O estádio possui estacionamento interno para:	
<input type="checkbox"/> Carros de torcedores <input type="checkbox"/> Carros de parte dos sócios <input type="checkbox"/> Ônibus de torcida Mandante <input type="checkbox"/> Ônibus de torcida Visitante <input type="checkbox"/> Aplicativos de envio de mensagem <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Mandante <input checked="" type="checkbox"/> Veículos de membros da Delegação Visitante	

- ☒ Árbitros – com espaço delimitado e reservado
- ☐ Imprensa – com espaço delimitado e reservado
- ☐ Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado
- ☒ Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado

**5.3. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?
Descriminar setores, bilheterias e guichês**

Setores	Bilheterias	Guichês
1 mandante	01	08
2 mandante	01	08
3 visitante	01	03



Figura 5 - Bilheteria Portão 1



Figura 6 - Bilheteria Portão 2



Figura 7 - Bilheteria Visitantes

5.4. O posicionamento das bilheterias é adequado?	
SIM (X)	NÃO ()
5.5. Existe bilheteria exclusiva para torcida visitante	
SIM (X)	NÃO ()
5.6. Existe pontos de venda fora do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
5.7. Os portões são sinalizados?	
SIM (X)	NÃO ()
5.8. Os setores são sinalizados?	
SIM (X)	NÃO ()
5.9. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	
<input checked="" type="checkbox"/> Físicas (grades)	
<input type="checkbox"/> Móveis	
<input type="checkbox"/> Não existem barreiras físicas	



Figura 8 - Divisão de Torcidas Mandate e Visitantes

5.10. Quando moveis, as barreiras respeitam as vias de saída de emergência em relação à capacidade do setor?

SIM (X)

NÃO ()

5.11. Os assentos são numerados:

☐ Na totalidade

☐ Parcialmente – inserir percentual numerado: _____

☒ Não são numerados

5.12. Existe a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos ao estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção e segurança?

SIM (X)

NÃO ()

5.13. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada? Não

☐ Mandante

☐ Visitante

5.14. Os locais destinados às torcidas organizadas são distantes entre si?

SIM ()

NÃO ()

5.15. No espaço reservado para a torcida visitante existe(m):

☒ Serviço de Alimentação e Bebidas (Bares / Lanchonetes / Ambulantes)

☒ Banheiros Masculinos

☒ Banheiros Femininos

☒ Banheiros PNE - Disponibilizado por banheiro químico para os jogos.


5.16. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	
SIM ()	NÃO (X)
5.17. O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
<input checked="" type="checkbox"/> Atletas (Banco de Reservas) <input checked="" type="checkbox"/> Comissão Técnica <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros	
5.18. As plataformas de transmissão são:	
<input type="checkbox"/> Fixas <input checked="" type="checkbox"/> Móveis <input type="checkbox"/> Próprias <input type="checkbox"/> Locadas	
5.19. As plataformas de transmissão estão isoladas dos torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.20. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.21. Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia, geradores e demais áreas sensíveis, ficam protegidas do acesso de torcedores?	
SIM (X)	NÃO ()
5.22. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o ingresso?	
SIM ()	NÃO (X)
5.23. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM (X)	NÃO ()
<div>  </div>	

Figura 9 – Ponto Sensível na torcida visitante.

Em que pese seja um ponto sensível para entrada de materiais não autorizados, a presença de seguranças no local pode coibir tais problemas.

5.24. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?

SIM ()	NÃO (X)
-----------	-----------

6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

6.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

6.2. Há duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio? Há apenas uma sala para confinamento coercitivo.

SIM ()	NÃO (X)
-----------	-----------

6.3. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

Observação: Existe uma sala com a identificação, sem mobiliário e equipamentos adequados.



Figura 10 - Espaço Reservado ao JECRIM e Ouvidoria

6.4. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

6.5. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor (Ouvidoria)?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	-----------

DIAGNÓSTICO:

Restrição 1: CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE/ MONITORAMENTO

Atualmente, o estádio não dispõe de sistema de monitoramento por câmeras (CFTV), tampouco de uma Central de Comando e Controle operacional.

Providências: Para estádios considerados de grande porte, com público superior a 10.000 (dez mil) torcedores, como pleiteado pelo requerente, é necessário que o estádio tenha instalado o sistema de monitoramento por câmeras com os seguintes requisitos:

- a) garanta imagens de boa qualidade;
- b) possibilite a identificação de pessoas;
- c) possibilite a impressão de imagens;
- d) monitore:
 - d.1) Perímetro externo imediato;
 - d.2) Estacionamento para os torcedores;
 - d.3) Portões de acesso;
 - d.4) Catracas;
 - d.5) Perímetro interno de acesso dos torcedores;
 - d.6) Locais de venda de lanches e bebidas;
 - d.7) Acessos aos sanitários;
 - d.8) Setores da torcida visitante e local;
 - d.9) Acesso aos vestiários do time mandante, visitante e de arbitragem;
 - d.10) Túnel de acesso ao gramado;
 - d.11) Área do evento;
 - d.12) Campo de jogo;
 - d.13) Áreas sensíveis (cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores, acesso à sala do VAR, quando aplicável).

Nesse caso, a restrição impõe público máximo limitado a 20.000 (vinte mil) torcedores. Não sendo atendido os requisitos acima descritos e mantendo a intenção de aprovação para público superior a dez mil pessoas por parte do requerente, o estádio será aprovado com restrição com prazo de até 120 (cento e vinte) dias para instalação do equipamento.

Todavia, caso haja a intenção de instalação provisória dos equipamentos citados, a fim de

utilização específica em determinado jogo, o equipamento deverá estar instalado com o mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao jogo pretendido, a fim de possibilitar planejamento para nova vistoria in loco.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias para instalação definitiva dos equipamentos.
Restrição 2: Atualização do cadastro dos membros da torcida organizada.
Providências: Encaminhar atualizado o banco de dados dos integrantes da torcida organizada e realizar campanha de conscientização da torcida com o objetivo de mitigar conflitos, considerando o histórico conturbado de brigas generalizadas.
Prazo: 30 (trinta) dias
Restrição 3: Apresentação de número de ingressos vendidos.
Providências: A informação deverá ser fornecida com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à realização da partida de futebol, a fim de garantir o controle adequado do público e o cumprimento das normas de segurança.
Prazo: 02 (dois) dias úteis antes da partida de futebol.
Restrição 4: Abertura de guichê para torcida visitante
Providências: Deverá ser disponibilizado guichê para atender a torcida visitante no estádio no dia da partida.
Prazo: Todas as partidas em que haja torcida visitante.
Restrição 5: Listagem do efetivo de segurança privada
Providências: Deverá ser enviado uma relação com os nomes dos seguranças (Stewards) empregados na partida.
Prazo: 02 (dois) dias úteis antes das partidas de futebol.
Restrição 6: Numeração nos locais reservados a torcedores
Providências: Conforme Portaria nº 55 do Ministério do Esporte, o estádio deverá apresentar numeração nos locais reservados a torcedores.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Restrição 7: Monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica.
Providências: Conforme Lei nº 14.597/2023, art. 148, estádios com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores. A lei estipulou um prazo máximo de 2 anos, a contar da entrada em vigor da Lei (14 de junho de 2023), para implementação.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
Restrição 8: Segunda sala de confinamento.
Providências: Faz-se necessária a criação de uma segunda sala de confinamento, a fim de separar detidos do sexo masculino dos do sexo feminino.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

PARECER SOBRE O ESTÁDIO:

APROVADO	<input type="checkbox"/>
APROVADO COM RESTRIÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
REPROVADO	<input type="checkbox"/>

CONSIDERAÇÕES:

Considerando o contrato de serviço de segurança, a vigência do presente Laudo é até o dia 17/03/2026.

RESPONSÁVEIS:

Nome do Profissional: ALESSANDRO DOS REIS
Posto: MAJOR
Função: COMANDANTE DO 30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Assinatura: (assinado eletronicamente)

RESPONSÁVEIS:

Nome: LUÍS SHIZUTO ARIMORI RIBEIRO
Posto: 2º TENENTE
Função: OFICIAL P/3 – 30º BPM
Assinatura: (assinado eletronicamente)

VIGÊNCIA

Data de emissão: 02/01/2026
Prazo de validade: 17/03/2026

O presente documento não substitui, restringe ou ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

Documento: **LAUDODESEGURANCAESTADIOCAFE_2026.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **2º Ten. Qoem Pm Luis Shizuto Arimori Ribeiro (XXX.086.849-XX)** em 02/01/2026 18:12 Local: 30BPM/P3, **Maj. Qoem Pm Alessandro dos Reis, Comandante Interino 30ºbpm (XXX.803.980-XX)** em 02/01/2026 18:12 Local: 30BPM/CMDO.

Inserido ao protocolo **25.200.590-0** por: **2º Ten. Qoem Pm Luis Shizuto Arimori Ribeiro** em: 02/01/2026 18:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: