

ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR 2º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR





LAUDO DE SEGURANÇA EM ESTÁDIOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

	Nome oficial do estádio: Estádio Municipal Jacy Scaff		
	Apelido do estádio: Estádio do Café		
Endereço do estádio: Av. Henrique Mansano n.º 889, Jardim Alpes			
	Cidade: Londrina	Estado: PR	
CEP: 86.075-000			
	Site: felsport@londrina.pr.gov.br	Telefone: (43) 3347-0168	
	Modelo de negócio:		
Público (X) Privado ()		Privado ()	
Parceria Público-Privada () Concessão ()		Concessão ()	
	Cessionário:		
E-mail: Telefone:		Telefone:	
	Gestora do estádio: Felipe Berger Prochet		
	E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br	Telefone: (43) 3372-9100	
	Cargo: Secretário de Esportes		
	Clube(s) Usuários(s)		
Clube: Londrina Esporte Clube		Telefone: (43) 3372-9100	
	Site: www.londrinaesporteclube.com.br	E-mail: natalia.cotrim@londrinasaf.com.br	
		Lucas.Magalhaes@londrinasaf.com.br	

2.IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Fundação de Esportes de Londrina		
Nome: Felipe Berger Prochet Telefone: (43) 3372-9100		
Cargo: Secretário de Esportes		
E-mail: felsport@londrina.pr.gov.br		
CPF: 005.193.579-14		

3. DATA E HORA

3.1. SOLICITAÇÃO

Data: 09 de julho de 2025	Hora: 12:00
---------------------------	-------------

3.2. VISTORIA

|--|



INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO – PLANO COMPLETO DE SEGURANÇA

O Instrumento de Verificação do Plano Completo de Segurança deverá ser obrigatoriamente preenchido pela Polícia Militar aos clubes que pleiteiem a utilização de estádio classificado como de Pequeno, Médio e Grande Porte.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO		
1. DOCUMENTAÇÃO		
1.1. Foi apresentado um documento compre	obatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.2. Foi apresentado o currículo responsávo	el de segurança?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.3. O responsável de segurança tem 5 anos	ou mais de experiência na área?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.4. Foi apresentado o contrato da utilizaçã	o de profissionais orientadores de público?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.5. Foi apresentado contrato da utilização	de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.6. Todos os Stewards possuem o curso da	Polícia Federal?	
SIM(X)	NÃO ()	
1.7. Foi apresentada a Apólice de Seguro T	orcedor?	
SIM()	NÃO (X) Não há seguro cedido pelo próprio complexo esportivo, mas há um seguro coordenado pela CBF onde o número do seguro é informado no ingresso emitido pela entidade responsável (CBF/FPR).	
1.8. Foi apresentada a Apólice de Seguro Patrimonial?		
SIM()	NÃO (X) Estádio Público	
1.9. Foi apresentado o AVCB?		
SIM(X)	NÃO ()	
1.10. Foram apresentados os últimos três Planos de Ação?		
SIM(X)	NÃO ()	

1.11. Foi apresentado o Plano Completo de Segurança?			
SIM (X) NÃO ()			
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO			
2.1. Qual a estrutura organizacional da área	a de segurança?		
	pessoas) (incluindo equipes de segurança, policiamento, necessário uma equipe de 31 profissionais, sendo 01 tes de segurança, 10 (dez) bombeiros civis.		
- Público total estimado entre 5.001 e 10.000 pessoas (incluindo equipes de segurança, policiamento, prestadores de serviços e convidados): Faz-se necessário uma equipe de 62 profissionais, sendo 02 (dois) supervisor da segurança, 40 (quarenta) agentes de segurança, 20 (vinte) bombeiros civis.			
- Público total estimado entre 10.001 até 20.000* pessoas (incluindo equipes de segurança, policiamento, prestadores de serviços e convidados): Faz-se necessário uma equipe de 125 profissionais, sendo 05 (cinco) supervisores da segurança, 80 (oitenta) agentes de segurança, 40 (quarenta) bombeiros civis			
2.2. Apresentar a quantidade de profissiona com a capacidade mínima	is da área de segurança necessários para uma operação		
Para até 5.000 pessoas, faz-se necessário un da segurança, 20 (vinte) agentes de segurança.	na equipe de 31 profissionais, sendo 01 (um) supervisor		
2.3. Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima			
Proporção mínima de 01 (um) profissional pro	para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores,		
2.4. Foi apresentada planta operacional con	n a plotagem do efetivo mínimo de segurança?		
SIM (X)	NÃO ()		
3. CONTROLE DE ACESSO			
3.1. Capacidade máxima liberada pelo AVCB e pela Polícia Militar			
não pagantes), por questão de segurança, confe	setecentos e setenta e dois) torcedores (entre pagantes e forme Laudo do Corpo de Bombeiros. Número máximo em 19.000 (dezenove mil) torcedores, conforme Termo		
3.2. Foi apresentado mapa do estádio com o	s acessos?		
SIM(X)	NÃO ()		
	1		






Figura 1 - Croqui do Estádio Municipal Jacy Scaff

3.3. Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

03 (três) acessos, sendo dois para torcida do time mandante e uma para a torcida do time

visitante.



Figura 2 - Portão 1 Cadeiras Cativas e Arquibancadas



Figura 3 - Portão 2 Cadeiras Arquibancadas





Figura 4 - Portão 3 Arquibancadas Visitante

	I iguia 4 - I	ortao 5 Arquibaneadas Visitai	inc	
3.4. Quantos aces	ssos de veículos possui o	estádio?		
	essos, sendo: 01 (um) para gação visitante e arbitrag		a Militar e Ambulância) e de ipe mandante.	
3.5. São utilizada	s catracas para o contro	le de acesso de torcedor	es?	
SIM(X)		NÃO ()		
3.6. As catracas s	ão:			
Simples				
☐Eletrônicas				
Próprias				
3.7. As catracas s	ão regularmente aferida	s?		
SIM(X)		NÃO ()		
3.8. As catracas p	oermitem a contagem do	s torcedores que acessai	n o estádio?	
SIM(X)		NÃO ()		
3.9. A relação ent	tre lotação máxima por a	acessos e as catracas esta	á de acordo?	
SIM(X)		NÃO ()		
3.10. Insira a rela	ıção apresentada			
Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção	
Cativa	4.000	0*	0*	
Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção	
Arquibancada	13.962	0*	0*	

ROTOCOLO
Fis. 26 Mov. 3
GRADO DO EST

Setor	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Visitantes	2.810	0*	0*
Total de Setores	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
3	19.000**	0*	0*

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

- *O clube utilizará catracas cedidas pela Sociedade Rural do Paraná em número compatível com a venda total de ingressos.
 - ** A lotação total foi fixada em 19.000 pessoas, conforme Termo de Ajustamento de Conduta.

Observações: Conforme informações repassadas pela Fundação de Esportes de Londrina - O estádio é dividido em três setores:

- Setor das cadeiras numeradas, cuja entrada é normal pelos portões da torcida local e dentro há e entrada específica para os torcedores com direito as cadeiras.
 - Setor dos visitantes, entrada única, porém pela Avenida Henrique Mansano.
 - Setor da geral, com duas entradas que se interligam no interior.
- Existem três locais de entradas para todos os torcedores (local e visitante), porém todas elas são acessadas pela mesma via, sendo está a Avenida Henrique Mansano.
- A torcida local tem acesso por dois lugares, que dão acesso a todas as arquibancadas disponibilizadas para o time local, uma destas também permite o acesso para as cadeiras cativas, estas parcialmente numeradas, por um controle secundário.

Conforme art. 148 da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, Lei Geral do Esporte: "O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores."

SIM(X)	NÃO ()
3.12. Em caso afirmativo, quais são	os mecanismos?
⊠Revista Manual	
∑Detector de Metais Portátil	
Raio-x	
Reconhecimento por Biometria	
Reconhecimento Facial	
Relação Nominal dos vetados	

⊠Delegação Local		
Delegação Visitante		
⊠Árbitros		
Autoridades		
Imprensa		
3.14. O acesso da arbitragem para o campo	possui:	
Túnel Fixo		
Túnel Retrátil		
Túnel Inflável		
Não possui nenhuma proteção		
3.15. Existe fluxo sem obstrução para a remo	oção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM (X)	NÃO ()	
3.16. Existe o mapa do entorno com as princ	ipais vias de acesso ao estádio?	
SIM(X)	NÃO ()	
3.17. Existem entradas distintas para torcida	as do mandante e visitante?	
SIM(X)	NÃO ()	
- Todas as três entradas para os torcedores, exclusivamente pela Avenida Henrique Mansa	tanto do time local quanto do visitante, são acessadas no.	
3.18. Existe um Plano para a saída de Públic	20?	
SIM(X)	NÃO ()	
3.19. Existe um Plano de Emergência (Evacu	ıação)?	
SIM (X)	NÃO()	
3.20. Existe um Plano de Emergência (Invacuação)?		
SIM ()	NÃO (X)	
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL		
4.1. O Estádio possui Central de Comando e Controle Operacional?		
SIM ()	NÃO (X)	
4.2. O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?		
SIM ()	NÃO (X)	
4.3. Quantas câmeras?		

Sem câmeras.		
4.4. O Sistema de CFTV possibilita:		
Imagem de baixa resolução		
☐Imagem de alta resolução		
Aproximação de imagem de toda a arquibancada (zoom)		
Gravação e arquivamento das imagens		
☐Impressão de fotos		
Reconhecimento facial		
☐Integração com o sistema de telão		
Integração com o sistema de internet e telefone		
4.5. O Sistema de CFTV monitora:		
Perímetro Externo Imediato		
Estacionamento para os torcedores		
Portões de acesso		
Catracas		
Perímetro Interno de acesso dos torcedores		
Locais de venda de lanches e bebidas		
Acessos aos sanitários		
Setores da torcida visitante		
Setores da torcida local		
Acesso ao vestiário do time Mandante		
Acesso ao vestiário do time Visitante		
Acesso ao vestiário dos árbitros		
Túnel de Acesso ao gramado		
Area do evento (campo de jogo)		
☐ Áreas sensíveis — cobertura do estádio, caixa comunicação, quadros de energia e geradores	as d'água, torres de eletricidade e	
Acesso à Sala do VAR		
4.6. O Estádio possui sistema de som?		
SIM(X)	NÃO ()	
4.7. O Sistema de som está integrado à central de mor	nitoramento?	
SIM ()	NÃO(X)	

4.8. Qual o(s) meio(s) de comunicação utilizados operação?	internamente pela segurança durante a
⊠Rádio	
☐E-mail	
Telefone Fixo	
Telefone Móvel	
Aplicativos de envio de mensagem	
Redes sociais	
4.9. São divulgadas aos torcedores – em local pú Documento 7. Plano de Ação Diagnóstico de Cer	*
SIM(X)	NÃO ()
4.10. Existe uma sala de crise?	
SIM(X)	NÃO ()
4.11. É realizado Plano de Contingência para inc	eidentes como:
Problemas no acesso dos torcedores	
☐ Falha de Sistemas Críticos	
4.12. É realizado uma Avaliação de Risco por pa	rtida?
SIM(X)	NÃO ()
4.13. O Estádio possui canal de denúncia para re	gistro em casos de violência?
SIM (X) Ouvidoria contato direto com o clube (43) 3322-9756 / (43) 3347 2014	NÃO ()
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA	
5.1. Existe sinalização nas vias de acesso do estád	
SIM (X)	NÃO ()
5.2. O estádio possui estacionamento interno par	a:
Carros de torcedores	
Carros de parte dos sócios	
☐Ônibus de torcida Mandante	
☐Ônibus de torcida Visitante	
Aplicativos de envio de mensagem	
☑Veículos de membros da Delegação Mandante	

⊠Árbitros – com espaço delimitado e reservado
☐ Imprensa – com espaço delimitado e reservado
Entidade Organizadora da Competição - com espaço delimitado e reservado
Serviços de emergências e segurança - com espaço delimitado e reservado

5.3. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria? Descriminar setores, bilheterias e guichês

Setores	Bilheterias	Guichês
1 mandante	01	08
2 mandante	01	08
3 visitante	01	03



Figura 5 - Bilheteria Portão 1



Figura 6 - Bilheteria Portão 2





Figura 7 - Bilheteria Visitantes

5.4. O posicionamento das bilheterias é adeq	լuado?
SIM(X)	NÃO ()
5.5. Existe bilheteria exclusiva para torcida	visitante
SIM(X)	NÃO ()
5.6. Existe pontos de venda fora do estádio?	?
SIM(X)	NÃO ()
5.7. Os portões são sinalizados?	
SIM(X)	NÃO ()
5.8. Os setores são sinalizados?	
SIM(X)	NÃO ()
5.9. As arquibancadas têm setores com bar	reiras físicas para separação de torcedores?
⊠Físicas (grades)	
⊠Móveis (cordas e tecido)	
Não existem barreiras físicas	
	os paralelamente, com portões de acesso que dividem as Portaria do Comando Geral nº 345/2024 - Manual de polícia Militar do Paraná.





Figura 8 - Divisão de Torcidas Mandate e Visitantes

5.10. Quando moveis, as barreiras respeitam a capacidade do setor?	s vias de s	aída de emergência em relação à
SIM(X)	NÃO ()
5.11. Os assentos são numerados:	l	
Na totalidade		
Parcialmente – inserir percentual numerado:		
⊠Não são numerados		
5.12. Existe a necessidade de serem adaptados visitante no intuito de maior proteção e segurar		acessos ao estádio para torcida
SIM(X)	NÃO ()
5.13. Existe espaço reservado para a Torcida (Organizada	a?
Mandante		
Visitante		
5.14. Os locais destinados às torcidas organiza	das são dis	stantes entre si?
SIM ()	NÃO ()
5.15. No espaço reservado para a torcida visita	ante existe((m):
Serviço de Alimentação e Bebidas (Bares / La	nchonetes /	/ Ambulantes)
⊠Banheiros Masculinos		
⊠Banheiros Femininos		
⊠Banheiros PNE – Disponibilizado por banheir	o químico p	para os jogos.
5.16. O setor ocupado pela torcida visitante emprego massivo de força policial?	oferece con	ndições de segurança que dispensem o

SIM ()	NAO(X)
5.17. O local de permanência em campo dos cli	ientes a seguir é protegido com cobertura:
⊠Atletas (Banco de Reservas)	
⊠Comissão Técnica	
⊠Árbitros	
5.18. As plataformas de transmissão são:	
Fixas	
⊠Móveis	
Próprias	
Locadas	
5.19. As plataformas de transmissão estão isola	adas dos torcedores?
SIM(X)	NÃO ()
5.20. A área do campo é protegida da invasão	de torcedores?
SIM(X)	NÃO ()
quadros de energia, geradores e demais áreas se torcedores? SIM (X) 5.22. Existem pontos sensíveis onde possa ocor	NÃO ()
SIM ()	NÃO (X)
,	, ,
5.23. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio? (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)	
SIM(X)	NÃO ()
Figura 9 – Ponto sen	sível na torcida visitante

Em que pese seja um ponto sensível para entrada de materiais não autorizados, a presença de seguranças no local pode coibir tais problemas.



seguranças no local pode colon tais problemas.	
5.24. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?	
SIM ()	NÃO (X)
6. ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DE ÓRGÃO	OS DE SEGURANÇA E AFINS
6.1. A Polícia Militar possui um espaço no torcedor em dias de jogo?	estádio que seja utilizado para atendimento do
SIM(X)	NÃO ()
6.2. Há duas salas de confinamento coercitivo c	om capacidade adequada ao tamanho do estádio?
SIM ()	NÃO (X)
Há apenas uma sala para confinamento coercitivo).
6.3. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	
SIM(X)	NÃO ()
Figura 10 - Espaço Reserv	ado ao JECRIM e Ouvidoria
6.4. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor	
em dias de jogo?	
SIM(X)	NÃO ()
6.5. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor (Ouvidoria)?	
SIM(X)	NÃO ()

DIAGNÓSTICO:



Restrição 1: MEDIDA DE ISOLAMENTO VISUAL ENTRE TORCIDAS

Atualmente, está sendo utilizada uma cobertura provisória de tecido no alambrado para dividir as torcidas e impedir a visibilidade entre elas. No entanto, tem se mostrado inadequada tanto em termos de resistência quanto de eficácia.

Providências: Providenciar, como medida definitiva, a instalação de uma estrutura física ao longo do alambrado, com o objetivo de impedir a visibilidade entre as torcidas adversárias. Essa ação visa aumentar a segurança no estádio, prevenir possíveis conflitos e atender às recomendações dos órgãos responsáveis pela segurança em eventos esportivos.

Prazo: 90 (noventa) dias

Fotos:



Restrição 2: CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE/ MONITORAMENTO



Atualmente, o estádio não dispõe de sistema de monitoramento por câmeras (CFTV), tampouco de uma Central de Comando e Controle operacional.

Providências: Para estádios considerados de grande porte, com público superior a 10.000 (dez mil) torcedores, como pleiteado pelo requerente, é necessário que o estádio tenha instalado o sistema de monitoramento por câmeras com os seguintes requisitos:

- a) garanta imagens de boa qualidade;
- b) possibilite a identificação de pessoas;
- c) possibilite a impressão de imagens;
- d) monitore:
 - d.1) Perímetro externo imediato;
 - d.2) Estacionamento para os torcedores;
 - d.3) Portões de acesso;
 - d.4) Catracas;
 - d.5) Perímetro interno de acesso dos torcedores;
 - d.6) Locais de venda de lanches e bebidas;
 - d.7) Acessos aos sanitários;
 - d.8) Setores da torcida visitante e local;
 - d.9) Acesso aos vestiários do time mandante, visitante e de arbitragem;
 - d.10) Túnel de acesso ao gramado;
 - d.11) Área do evento;
 - d.12) Campo de jogo;
- d.13) Áreas sensíveis (cobertura do estádio, caixas d'água, torres de eletricidade e comunicação, quadros de energia e geradores, acesso à sala do VAR, quando aplicável).

Nesse caso, a restrição impõe público máximo limitado a 10.000 (dez mil) torcedores.

Não sendo atendido os requisitos acima descritos e mantendo a intenção de aprovação para público superior a dez mil pessoas por parte do requerente, o estádio será aprovado com restrição com prazo de até 120 (cento e vinte) dias para instalação do equipamento.

Todavia, caso haja a intenção de instalação provisória dos equipamentos citados, a fim de utilização específica em determinado jogo, o equipamento deverá estar instalado com o mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência ao jogo pretendido, a fim de possibilitar planejamento para nova vistoria in loco.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias para instalação definitiva dos equipamentos.



Restrição 3: Atualização do cadastro dos membros da torcida organizada.

Providências:

Encaminhar atualizado o banco de dados dos integrantes da torcida organizada e realizar campanha de conscientização da torcida com o objetivo de mitigar conflitos, considerando o histórico conturbado de brigas generalizadas.

Prazo: 30 (trinta) dias

Restrição 4: Apresentação de número de ingressos vendidos.

Providências: A informação deverá ser fornecida com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à realização da partida de futebol, a fim de garantir o controle adequado do público e o cumprimento das normas de segurança.

Prazo: 02 (dois) dias úteis antes da partida de futebol.

Restrição 5: Abertura de guichê para torcida visitante

Providências: Deverá ser disponibilizado guichê para atender a torcida visitante no estádio no dia da partida.

Prazo: Todos as partidas em que haja torcida visitante.

Restrição 6: Listagem do efetivo de segurança privada

Providências: Deverá sem enviado uma relação com os nomes dos seguranças (Stewards) empregados na partida.

Prazo: 02 (dois) dias úteis antes das partidas de futebol.

Restrição 7: Numeração nos locais reservados a torcedores

Providências: Conforme Portaria nº 55 do Ministério do Esporte, o estádio deverá apresentar numeração nos locais reservados a torcedores. Prazo: 120 (cento e vinte) dias. Restrição 8: Monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica. Providências: Conforme Lei nº 14.597/2023, art. 148, estádios com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores. A lei estipulou um prazo máximo de 2 anos, a contar da entrada em vigor da Lei (14 de junho de 2023), para implementação. Prazo: 120 (centro e vinte) dias, conforme Termo de Ajustamento de Conduta. PARECER SOBRE O ESTÁDIO: APROVADO APROVADO COM RESTRIÇÃO **REPROVADO CONSIDERAÇÕES:** Embora o estádio possua capacidade máxima superior a 20.000 pessoas, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta estabelecendo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, o limite de público em 19.000 (dezenove mil) pessoas. **RESPONSÁVEIS:**

Nome do Profissional: ALESSANDRO DOS REIS
Posto: MAJOR
Função: COMANDANTE DO 30º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
Assinatura: (assinado eletronicamente)

RESPONSÁVEIS:



Nome: LUÍS SHIZUTO ARIMORI RIBEIRO

Posto: 2º TENENTE

Função: OFICIAL P/3 – 30° BPM

Assinatura: (assinado eletronicamente)

VIGÊNCIA

Data de emissão: 07/08/2025

Prazo de validade: 05/12/2025 (cento e vinte dias)

O presente documento não substitui, restringe ou ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.





 $Documento: \textbf{LAUDODESEGURANCAESTADIODOCAFE_Retificado.pdf}.$

Assinatura Avançada realizada por: **2º Ten. Qoem Pm Luis Shizuto Arimori Ribeiro (XXX.086.849-XX)** em 07/08/2025 17:02 Local: 30BPM/P3, **Maj. Qoem Pm Alessandro dos Reis, Comandante Interino 30ºbpm (XXX.803.980-XX)** em 07/08/2025 17:28 Local: 30BPM/CMDO.

Inserido ao protocolo **24.441.071-5** por: **2º Ten. Qoem Pm Luis Shizuto Arimori Ribeiro** em: 07/08/2025 17:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.