




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	CBMPR/1BBM		Protocolo:
Em:	19/05/2026 14:39		25.944.924-3
Interessado 1:	(CPF: XXX.741.789-XX) 30 SGT. QPBM LUIZ FERNANDO KASPRISIN		
Interessado 2:			
Assunto:	AREA DA SEGURANCA	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	LAUDO DE SEGURANCA		
Nº/Ano	7/2026		
Detalhamento:	LAUDO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ESTÁDIO VILA OLÍMPICA DO BOQUEIRÃO		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

LAUDO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 2026



PARANÁ CLUBE

Curitiba, 18 de maio de 2026

0

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO	2
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	2
1.2 DOCUMENTOS VIGENTES	2
1.3 DATA E HORA DA VISTORIA	2
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO	3
3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO	3
3.1 Arcabouço Legal	3
3.2 Análise da Documentação.....	3
4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO .	5
4.1 Dos Critérios e Requisitos para a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação de um Estádio:	6
4.1.1 Da Aprovação	6
4.1.2 Da Aprovação com Restrição	6
4.1.3 Da Reprovação	6
4.2 Aba de Não Conformidades:.....	7
5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8
5.1 Documentação Mandatória	8
5.2 COMPATIBILIDADE DE PROJETO.....	9
5.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO	9
5.4 CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO.....	10
5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	13
5.6 MOTOGERADOR	13
5.7 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	14
5.8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.....	17
5.9 ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS	17
5.10 SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO	18
5.11 BRIGADA DE INCÊNDIO	20
5.12 SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME.....	20
5.14 ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA.....	21
5.15 POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR	21
6. DIAGNÓSTICO E PARECER	22
6.1 Parecer	23
7. TABELA DE RESPONSÁVEIS CBMPR	24
8. ANEXOS	25

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: ÉRTON COELHO QUEIROZ
Apelido do estádio: VILA OLÍMPICA DO BOQUEIRÃO
Proprietário: PARANÁ CLUBE
Endereço/CEP: RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 956 – 81750-000
Cidade/Estado: Curitiba/Paraná
Site: www.paranaclube.com.br
Telefones: (41) 3019-4747
Gestor do Estádio: WILTON CEZAR MILÃO GIL
Email/Telefone: compras@paranaclube.com.br (41) 99994-1255
Clube responsável pelo uso: PARANA CLUBE

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome/CPF: WILTON CEZAR MILÃO GIL – CPF 355.318.789-15
Email/Telefone: compras@paranaclube.com.br - (41) 99994-1255
Função no estádio: ADMINISTRADOR

1.2 DOCUMENTOS VIGENTES

Certificado de Vistoria do CBMPR (n°): 3.1.01.26.0001069335-33 Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (n°): 1504616/2025 Medidas de Segurança contidas no projeto: plano de emergência, brigada de emergência (eventos), extintores de incêndio, iluminação de emergência, sinalização de emergência, controle de materiais de acabamento e revestimento, isolamento entre edificações, saídas de emergência 1504616/2025
--

1.3 DATA E HORA DA VISTORIA

Data/Hora: 12 de maio de 2026 – 8:30 horas
--

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Conforme vistoria realizada no dia 12 de maio de 2026 no estádio, verificou-se que a estrutura da edificação é constituída em sua maioria de materiais incombustíveis e/ou com boas características de incombustibilidade como o concreto armado, aço, cerâmica e vidros. A edificação possui medidas de segurança contra incêndio conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, saídas de emergência e acessos a equipes de emergência. Os materiais combustíveis e inflamáveis como o gás (GLP) estão dimensionados e localizados conforme projetos específicos. O local possui cobertura sobre o estádio no anel superior bloqueado para público, 1 Anel com capacidade de público 11.088 pessoas.

3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de prevenção de incêndio e pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

3.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de prevenção de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos aprobatórios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realização de eventos de reunião de público.

3.2 Análise da Documentação

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os

documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter mandatório: aqueles que na falta de sua apresentação inviabilizam a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO		DENTRO DA VALIDADE		CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste sobre a máxima do estádio.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> AUXILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> MANDATÓRIO
Alvará de funcionamento da Prefeitura	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> AUXILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> MANDATÓRIO
Projeto Arquitetônico	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> AUXILIAR	<input type="checkbox"/> MANDATÓRIO
Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo CBMPR	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> AUXILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> MANDATÓRIO

Considerações relevantes sobre os documentos (número de aprovação de projetos, ARTs, informações adicionais de documentos)

- 1) Projeto arquitetônico: Responsável Técnico Waldeny da Silva Fiuza
- 2) Projeto de Prev. Contra Inc. e Pânico: nº 1504616/2025
- 3) Alvará PMC EM REGULARIZAÇÃO – ATIVO
- 4) SPDA Art 1720262832767
- 5) Documentação Ase – Brigada de Incêndio

4. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições que determinam a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de captação e redes de incêndio; do SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema motogerador; do saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência, e dos postos de saúde e atendimento pré- hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de

validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

4.1 Dos Critérios e Requisitos para a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação de um Estádio:

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

4.1.1 Da Aprovação

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuem os requisitos mínimos para funcionamento.

4.1.2 Da Aprovação com Restrição

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange à incêndio e pânico, se dará todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação, via Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, conforme legislações estaduais vigentes.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação aprobatória expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

4.1.3 Da Reprovação

Os Estádios serão considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

- Não apresentação do projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em

mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação de chamas ou fumaça;

- Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

4.2 Aba de Não Conformidades:

Na descrição das RESTRIÇÕES devem ser contempladas:

- Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das PROVIDÊNCIAS devem ser contempladas:

- Indicação das orientações técnicas e/ou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

5. INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

5.1 Documentação Mandatória

5.1.1 A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

SIM

NÃO

Informe quais: ALVARÁ PMC ativo em regularização

5.1.2 A edificação possui Projeto Arquitetônico?

SIM

NÃO

5.1.3 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

5.1.4 A edificação possui documentação PROVISÓRIA para funcionamento expedida por algum órgão competente?

SIM

NÃO

5.1.5 Possui TAC?

SIM

NÃO

Complemento: não há

5.1.6 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

Capacidade: 11.088 pessoas

5.1.7 Qual a atual capacidade de público do estádio?

Número oficial: 11.088 pessoas

Número não oficial: podendo chegar a 30.000 pessoas em dias de eventos e shows (considerando área do gramado). Projeto de evento temporário aprovado para cada show/evento.

5.2 COMPATIBILIDADE DE PROJETO

5.2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

5.2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

SIM

NÃO

5.2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

SIM

NÃO

5.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO

5.3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?

SIM

NÃO

5.3.2 Percentual de faltas:

1% a 35%

36% a 70%

71% a 100%

5.3.3 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante a tipicidades?

SIM

NÃO

5.3.4 Incongruência de tipos:

1% a 35% 36% a 70% 71% a 100%

5.3.5 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, por exemplo, selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?

SIM NÃO

5.3.6 Quantificação de extintores:

Total de extintores: 28

Novos: 0%

Recarregados: 100%

Descarregados/Desuso: 0%

Reposição: 0%

5.3.6 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?

SIM NÃO

5.4 CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO

5.4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?

SIM NÃO

5.4.2 Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

SIM PARCIALMENTE NÃO

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.3 Está em pleno funcionamento?

SIM PARCIALMENTE NÃO

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.4 O estádio possui caixas de incêndio?

SIM

NÃO

5.4.5 Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

 SIM PARCIALMENTE NÃO

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.6 Está em pleno funcionamento?

 SIM PARCIALMENTE NÃO

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

SIM

NÃO HÁ

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO HÁ

5.4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO HÁ SISTEMA

5.4.10 Qual o período de manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Obs: não há sistema de hidrantes na edificação conforme projeto.

5.4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?

SIM

NÃO

5.4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?

SIM

NÃO

5.4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

SIM

NÃO

Especificar o tipo de reservatório: Não há.

5.4.14 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

SIM

NÃO

5.4.15 A edificação possui sistema de chuveiros automáticos?

SIM

NÃO

5.4.16 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO HÁ SISTEMA

5.4.17 Qual o período da manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

Obs: não há sistema de chuveiros automáticos na edificação conforme projeto.

5.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

5.5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

SIM

NÃO

5.5.2 Está de acordo com o exigido em projeto aprovado?

SIM

NÃO HÁ PROJETO

NÃO

5.5.3 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

SIM

NÃO

5.5.4 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM

NÃO

ART 17202662832767

5.5.5 Qual o período da manutenção?

MENSAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

5.6 MOTOGERADOR

5.6.1 A edificação possui grupo motogerador?

SIM

NÃO

5.6.2 A quantidade está compreendida entre:

0 a 2

3 a 5

Se maior que 5 equipamentos, especificar: Não há

5.6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?

Até 250 L

Não há

5.6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

SIM

NÃO HÁ SISTEMA

5.6.5 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar ao espectador a localização das saídas?

SIM

NÃO HÁ SISTEMA

5.6.6 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

SIM

NÃO HÁ SISTEMA

5.7 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

5.7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

NÃO

5.7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM

NÃO

5.7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM

NÃO

5.7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

SIM

NÃO

5.7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

SIM

NÃO

5.7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

SIM

NÃO

5.7.7 Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

SIM

NÃO

5.7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

SIM

NÃO

5.7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?

SIM

NÃO

5.7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

SIM

NÃO

5.7.11 São adequados?

SIM

NÃO

5.7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?

SIM

NÃO

5.7.13 As catracas são reversíveis?

SIM

NÃO

5.7.14 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

SIM

NÃO

5.7.15 A edificação possui plano de emergência?

SIM

NÃO

5.7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

SIM

NÃO

5.7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?

SIM

NÃO

5.7.18 Os pisos são antiderrapantes?

SIM

NÃO

5.8 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

5.8.1 O estádio possui iluminação de emergência?

SIM

NÃO

5.8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM

PARCIALMENTE

NÃO

Quais as irregularidades observadas? Não Há

5.9 ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS

5.9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

SIM

NÃO

Quantidade e local? 1 na cozinha

5.9.2 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

SIM

NÃO

5.9.3 Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

CENTRAL GLP

BOTIJÃO GLP

GÁS NATURAL

Detalhes: conforme projeto aprovado

5.9.4 Está de acordo com a legislação vigente?

SIM

NÃO

5.9.5 Há documento de responsabilidade técnica (ART/RRT)?

SIM

NÃO

5.9.6 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?

SIM

NÃO

5.10 SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

5.10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?

SIM

NÃO

5.10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

SIM

NÃO

5.10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

SIM

NÃO

5.10.4 O estádio possui cadeiras?

SIM

NÃO

Detalhes: não há

5.10.5 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

Largura inferior a 75 cm

Largura entre 75 cm e 85 cm

Largura superior a 85 cm

Altura entre 20 cm e 50 cm

Altura entre 51 cm e 57 cm

Não há

5.10.6 São rebatíveis:

SIM

NÃO HÁ

Detalhes: Não há.

5.10.7 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

SIM

NÃO HÁ

5.10.8 Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

Inferior a 42 cm

Não há

5.10.9 Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

Inferior a 50 cm

Não há cadeiras

5.10.11 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

Inferior a 35 cm

De 36 cm a 40 cm

Não há cadeiras

5.10.12 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

SIM

NÃO HÁ

5.11 BRIGADA DE INCÊNDIO

5.11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

SIM

NÃO

Detalhes: Medida de segurança é contratada nos eventos e conforme norma.

5.11.2 Caso exista, está adequada?

SIM

NÃO HÁ

5.12 SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME

5.12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?

SIM

NÃO

Detalhes: Não há, conforme projeto aprovado.

5.12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em emergências?

SIM

NÃO

5.13 SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

5.13.1 A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

SIM

NÃO

5.13.2 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

SIM

NÃO

5.14 ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

5.14.1 A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

SIM

NÃO

5.14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

SIM

NÃO

5.15 POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR

5.15.1 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

SIM

NÃO

5.15.2 Caso haja, quantos são os postos?

1 a 3

3 a 6

6 a 9

9 a 12

Não há

6. DIAGNÓSTICO E PARECER

Restrição 01: Inconformidade no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA.

Providências: Adequar sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) executados, de acordo com as prescrições das normas brasileiras oficiais e normas das concessionárias dos serviços locais.

Prazo: Conforme item 4.1.2

Restrição 02: _____

Providências: _____

Prazo:

Restrição 03: _____

Providências: _____

Prazo:

Restrição 04: _____

Providências: _____

Prazo:

6.1 Parecer

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado	<input type="checkbox"/>
Aprovado com Restrição	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovado	<input type="checkbox"/>

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados conforme item 4.1.2. O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso obrigam-se a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CVCB e CLCB, independentemente das responsabilidades civis e penais cabíveis.

7. TABELA DE RESPONSÁVEIS CBMPR

Nome Do Profissional/Militar: Allyson Fernando Soares
Posto: Capitão QOBM
Função: Comandante da 4ªCia/1ºBBM

Nome Do Profissional/Militar: Luiz Fernando Kasprisin
Posto: 3º Sargento QPBM
Função: Auxiliar 4ªCia/1ºBBM


Data de emissão do laudo:	18 de maio de 2026
Prazo de validade do laudo:	12 meses

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Cap. QOBM Allyson Fernando Soares,
Comandante da 4ª Cia/Prevenção/1º BBM.


8. ANEXOS

Anexo 1 - Quadro fotográfico / Imagens






























































DADOS TÉCNICOS
PRESSURIZAÇÃO DIRETA
PORTÁTIL

PESO LÍQUIDO Kg

04	06	08	12
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	50	100	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CAPACIDADE EXTINTORA

<input checked="" type="checkbox"/> 20-B:C	<input type="checkbox"/> 30-B:C
<input type="checkbox"/> 40-B:C	<input type="checkbox"/> 60-B:C
<input type="checkbox"/> 80-B:C	<input type="checkbox"/> 120-B:C

- Manutenções conforme, Regulamento técnico da Qualidade / INMETRO.
- O ponteiro do indicador de pressão deve estar na faixa verde, caso contrário submeter a manutenção.
- Em caso de ingestão procurar imediatamente auxílio médico.

RECARGA: Recarregar, quando aplicável, imediatamente após o uso, ou ao término da garantia.
- Carga: Pó químico BC a base de bicarbonato de Sódio (NaHCO₃)
- Temperatura de Operação: (-10° a 50°C)
- Gás Espelente: N₂, Nitrogênio
- Pressão normal de carregamento: 1,2 MPa (10,5 a 14,5 kgf/cm²) ou seja (1 a 1,4 MPa).

INMETRO
CASA DA METRO DO BRASIL

J F M
A M J
J A S
O N D

25
26
27
28

EXTINGCENTER
Proteção Contra Incêndio

Extincnter Proteção Contra Incêndio Ltda
CNPJ: 01.352.344/0001-22 - Tel: 3275-1300
Rua Inácio José de Alvarenga Peixoto, 241
Xaxim - Curitiba - PR - CEP: 81810-350
www.extincnter.com.br

PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE ANO (MAI - 2027) CONTRA DESPRES., A VIOLAÇÃO DO LACRE E/OU ANEL INTERROMPE A GARANTIA.

2807-PARANA CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL
End.: RUA COMENDADOR JACQUES VAN ERVEI, 430
Bairro: PORTAO - CURITIBA

Próx. Manut. 2º Nivel MAI - 2027	Próx. Manut. 3º Nivel 2028	Manut. realizada NIVEL 2
Cil.: 75161 T.: BC C.: 04 Kg		
<p>* 1 6 9 2 4 2 *</p>		





J F M
K J 25
J A S
O N D 27
28



EXTINCENTER
Proteção Contra Incêndio

Extincenter Proteção Contra Incêndio Ltda
CNPJ: 01.352.344/0001-22 - Tel: 3275-1300
Rua Inácio José de Alvarenga Peixoto, 241
Xaxim - Curitiba - PR - CEP: 81810-350
www.extincenter.com.br

PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER VERIFICADO MENSALMENTE. GARANTIA DE ANO (MAI - 2027) CONTRA DESPRES., A VIOLAÇÃO DO LACRE E/OU ANEL INTERROMPE A GARANTIA.

2807-PARANA CLUBE - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL
End.: RUA COMENDADOR JACQUES VAN ERVEI, 430
Bairro: PORTAO - CURITIBA

Próx. Manut. 2º Nivel
MAI - 2027

Próx. Manut. 3º Nivel
2028

Manut. Realizada
NIVEL 2


Cil.: 102730 T.: BC C.: 04 Kg



* 1 6 9 2 4 3 *

- EXTINTORA
- 30-B:C
 - 60-B:C
 - 120-B:C

manutenções conforme, equipamento técnico da qualidade / INMETRO. O ponteiro do indicador de pressão deve estar na faixa verde. Caso contrário submeter a manutenção. Em caso de emergência procure imediatamente auxílio médico. Recarregar, quando necessário, imediatamente após o término da garantia. O químico BC a base de Bicarbonato de Sódio (NaHCO₃) é adequado para a operação: (F, A, B, C, K, S, D) (F, A, B, C, K, S, D) (F, A, B, C, K, S, D) (F, A, B, C, K, S, D)

		995304142 (41) 99530-4142 www.ledlampadas.com vendas@ledlampadas.com Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 460 - Centro Curitiba - PR Cep: 80410180		Orçamento Número : 237807 Data : 04/05/2026 09:46: Vendedor : EDUARDO DURC																											
Cliente : PARANA CLUB - SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL Endereço : RUA COMENDADOR JACQUES VAN ERVEN Complemento : Telefone : 41 3029-4747 Profissional :	CNPJ :46.800.175/0001-84 Número :430 Cidade : Curitiba /PR E-mail : contabilidade@paranaclub.com.br	RG/IE :ISENTO Bairro :Portão Cep :81070120																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Unidade</th> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,000</td> <td>1387</td> <td>LUMINARIA EMERGENCIA LED 30 LEDS BIV</td> <td>PC</td> <td>25,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Código	Nome	Unidade	Unitário	Total	20,000	1387	LUMINARIA EMERGENCIA LED 30 LEDS BIV	PC	25,00	500,00						500,00	<table> <tr> <td>Valor Bruto :</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Frete :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total :</td> <td>500,00</td> </tr> </table>					Valor Bruto :	500,00	Desconto :	0,00	Frete :	0,00	Valor Total :	500,00
Quantidade	Código	Nome	Unidade	Unitário	Total																										
20,000	1387	LUMINARIA EMERGENCIA LED 30 LEDS BIV	PC	25,00	500,00																										
					500,00																										
Valor Bruto :	500,00																														
Desconto :	0,00																														
Frete :	0,00																														
Valor Total :	500,00																														
Condições: Obs:																															





ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
IBBM 4CIA CURITIBA-PORTÃO



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB

3.1.01.26.0001069335-33

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

PARANA CLUBE	
Nome Fantasia: *****	
CPF/CNPJ: 81.907.446/0001-04	
Codigo da Atividade Econômica (CNAE):	
9312/3-00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES	
Logradouro: RUA PASTOR ANTONIO POLITO Numero: 850	
Bairro: BOQUEIRAO Municipio: CURITIBA-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 2.317,59 m ²	Altura Total: 6,50 m
Área Vistoriada: 1.764,63 m ²	Altura Área Vistoriada: 6,50 m
Ocupação: F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	
Capacidade de Público: 11.088 PESSOAS	
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO	
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:	
EXTINTORES DE INCÊNDIO	
BRIGADA DE INCÊNDIO	
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
Projeto Técnico NIB: 1504616/2025	
NOTA: ARQUIBANCADA SUPERIOR SEM ACESSO DE PÚBLICO CONFORME PROJETO APROVADO	
OBSERVAÇÕES	
Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.	
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.	



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01. A autenticidade deverá ser confirmada [clique aqui](https://www.bombeiros.pr.gov.br) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br

Numero autenticidade: 09b1a30a.4da993e0.7df5cc48.b9d51f24-3

Página 1 de 2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

	ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO	X	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
X	SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES		DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO
	RESISTÊNCIA AO FOGO		ALARME DE INCÊNDIO
	COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	X	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	X	PROTEÇÃO POR EXTINTORES
X	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO		HIDRANTES E MANGOTINHOS
X	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
	ELEVADOR DE EMERGÊNCIA		RESFRIAMENTO
	CONTROLE DE FUMAÇA		ESPUMA
	GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIO		SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS E CO ₂
X	BRIGADA DE INCÊNDIO		PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	BRIGADA PROFISSIONAL		CONTROLE DE FONTES DE IGNIÇÃO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO	Nº do PSCIP



Obra/Endereço:

ESTÁDIO ERTON COELHO QUEIROZ - VILA OLÍMPICA - PARANÁ CLUBE
RUA PASTOR ANTÔNIO PÓLITO, 850, ALTO BOQUEIRÃO, CURITIBA - PR

Área:

2.317,59 m²

Ocupação:

F-3 CENTRO ESPORTIVO

Prancha:

01

05

Conteúdo da Prancha:

**IMPLANTAÇÃO
PLANTA DE RISCO**

Proprietário: AILTON BARBOZA DE SOUZA:56096887953

Assinado de forma digital por AILTON BARBOZA DE SOUZA:56096887953
Data: 2025.01.23 09:27:06 -03'00'

PARANÁ CLUBE

Documento assinado digitalmente

GUI ROMERO PANCOTE

Data: 22/01/2025 16:02:35-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

Escala:

indicada

Responsável Técnico

GUI ROMERO PANCOTE | CREA: 173311/D-PR

Data:

10/01/2025

CORPO DE BOMBEIROS							
1ºGB - B7							
Plano de Segurança							
APROVADO							
Data: 24.01.25							
Assinatura:							
NIB 1504616 20 25							
Folha 01 de 05							
Reentradas:							
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CURRICULO
BIÃO.doc



CREDENCIAMENTO CONTRATO SOCIAL
DE INSTRUTOR DPF.- ASE BRAS - 1 Alt.pc



CNPJ - ASE
BRAS.pdf



CNH - JOSE CARLOS
BIÃO DE MELO - 202



CERTIFICADO-3101
26000106933533 ert



2026 -
PLANO_DE_SEGURANçade Segurança Nº 27- Publicado no DOU



14ASE - Certificado 14ASE - Alvara 6.159



laudo parana
(2).pdf





ePROTOCOLO



LAUDO DE AVALIACAO 007/2026.

Documento: **LAUDOPREVENCAOESTADIOERTONCOELHOQUEIROZ2026REVISADOFINAL.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Cap. Qobm Allyson Fernando Soares (XXX.778.379-XX)** em 19/05/2026 14:45 Local: 1BBM/4CIA/ADM.

Inserido ao protocolo **25.944.924-3** por: **3º Sgt. Qpbm Luiz Fernando Kasprisin** em: 19/05/2026 14:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1BBM 4CIA CURITIBA-PORTÃO



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB
3.1.01.26.0001069335-33

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

PARANA CLUBE

Nome Fantasia: *****
CPF/CNPJ: 81.907.446/0001-04
Código da Atividade Econômica (CNAE):
9312/3-00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES
Logradouro: RUA PASTOR ANTONIO POLITO Número: 850
Bairro: BOQUEIRAO Município: CURITIBA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 2.317,59 m² Altura Total: 6,50 m
Área Vistoriada: 1.764,63 m² Altura Área Vistoriada: 6,50 m
Ocupação: F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO
Capacidade de Público: 11.088 PESSOAS
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:
EXTINTORES DE INCÊNDIO
BRIGADA DE INCÊNDIO
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
Projeto Técnico NIB: 1504616/2025

NOTA: ARQUIBANCADA SUPERIOR SEM ACESSO DE PÚBLICO CONFORME PROJETO APROVADO

OBSERVAÇÕES

Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01. A autenticidade deverá ser confirmada [clicando aqui](http://www.bombeiros.pr.gov.br) ou no endereço:
www.bombeiros.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1BBM 4CIA CURITIBA-PORTÃO



CURITIBA, PR, 12 DE MAIO DE 2026

CABO DANIEL MENDES DUARTE
Vistoriador

3º SARGENTO MANOEL ORLANDO GAPSKI VIEIRA
Chefe da SPCID



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01. A autenticidade deverá ser confirmada [clicando aqui](http://www.bombeiros.pr.gov.br) ou no endereço:
www.bombeiros.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
1BBM 4CIA CURITIBA-PORTÃO



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.1.01.26.0001069335-33

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

PARANA CLUBE	
Nome Fantasia: ***** CPF/CNPJ: 81.907.446/0001-04 Código da Atividade Econômica (CNAE): 9312/3-00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES Logradouro: RUA PASTOR ANTONIO POLITO Número: 850 Bairro: BOQUEIRAO Município: CURITIBA-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 2.317,59 m ²	Altura Total: 6,50 m
Área Vistoriada: 1.764,63 m ²	Altura Área Vistoriada: 6,50 m
Ocupação: F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	
Capacidade de Público: 11.088 PESSOAS	
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO	
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: EXTINTORES DE INCÊNDIO BRIGADA DE INCÊNDIO SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
Projeto Técnico NIB: 1504616/2025	
NOTA: ARQUIBANCADA SUPERIOR SEM ACESSO DE PÚBLICO CONFORME PROJETO APROVADO	
OBSERVAÇÕES	
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.	

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 12 de Maio de 2027



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br