




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	PMPR/BPCHOQUE		Protocolo:
Em:	21/05/2026 14:07		25.959.171-6
Interessado 1:	(CPF: XXX.093.791-XX) MAJ. QOEM PM LEONARDO SOCORRO DA SILVA		
Interessado 2:			
Assunto:	AREA DA SEGURANCA	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	INFORMACAO		
Nº/Ano	3/2026		
Detalhamento:	LAUDO DE SEGURANÇA VILA OLÍMPICA		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS
BATALHÃO DE POLÍCIA DE CHOQUE



LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Erton Coelho Queiroz			
Apelido do estádio: "Vila Olímpica do Boqueirão"			
Endereço completo: Rua Pastor Antônio Polito, nº 956 - Boqueirão			
Cidade: Curitiba			
Estado:	PR	CEP:	81.730-300
Site:	www.paranaclube.com.br	Telefone:	(41) 3029-4747

Proprietário: Paraná Clube em recuperação judicial			
E-mail:	compras@paranaclube.com.br	Telefone:	(41) 3029-4747

Gestor do estádio: Wilton Cezar Milão Gil			
E-mail:	compras@paranaclube.com.br	Telefone:	(41)99994-1255
Qualificação profissional do responsável: Gerente de Operações			

Clube responsável pelo uso: Paraná Clube em recuperação judicial			
E-mail:	compras@paranaclube.com.br	Telefone:	(41) 3029-4747
Site: www.paranaclube.com.br			

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Wilton Cezar Milão Gil	Telefone: (41)99994-1255
E-mail: compras@paranaclube.com.br	
CPF: 355.318.789-15	
Função no Estádio: Gerente de Operações	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data:	18/05/2026	Hora:	09:00
-------	-------------------	-------	--------------

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

O Estádio Presidente Értton Coelho de Queiroz (também conhecido como Vila Olímpica do Boqueirão) foi inaugurado no dia **7 de setembro de 1983**.

Propriedade do Paraná Clube, localizado em Curitiba, o espaço era originalmente a casa do Esporte Clube Pinheiros.

O Batalhão de Polícia de Choque é responsável pelas ações de polícia ostensiva no estádio, atuando no planejamento e execução das Operações Futebol.

O estádio conta com os seguintes setores: Social com capacidade de 4.088 lugares, Reta com capacidade de 3.300 lugares, Curva Sul com capacidade de 2.500 lugares e Visitantes com capacidade de 1.200 lugares, totalizando 11.088 lugares.

Outras características do Estádio: 8 Banheiros, 4 lanchonetes, 3 vestiários, Sala de Triagem da Polícia Militar, Sala da Polícia Civil – Demafe, central para monitoramento de vídeo.

Não há estrutura de esplanada no estádio, fazendo com que as entradas das torcidas sejam realizadas diretamente pela rua, desta forma se faz necessário bloqueio das ruas no entorno da praça esportiva e controle de acesso de público por meio de sistema de barreiras.

Para o trânsito do público (entrada e saída) o estádio possui 4 portões, os quais são equipados com catracas dotadas de controle de ingressos com QRCODE, garantindo a eficiência no controle quantitativo dos torcedores.

Do ponto de vista da segurança o estádio possui dois pontos de atenção em sua área interna, o Setor Curva Sul onde se posiciona a Torcida Organizada e o setor da torcida Visitante.

3. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo Técnico de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

3.1. ARCABOUÇO LEGAL

As diretrizes gerais da elaboração do presente Laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei Federal nº 14.597, de 14 de junho de 2023 - Lei Geral do Esporte, com observação da Lei Federal nº 12.299, de 27 de julho de 2010, e regulamentação no Decreto Federal nº 6.795, de 16 de março de 2009, o qual dispõe sobre o controle das condições de segurança dos estádios desportivos e pela Portaria nº 55 do Ministério de Estado do Esporte, de 18 de agosto de 2023.

Além disso, para a elaboração do presente documento, foi utilizada a referência do Art. 1º da Portaria nº 55 do Ministério de Estado do Esporte, de 18 de agosto de 2023.

O Batalhão de Polícia de Choque norteou-se também no conteúdo da Nota de Instrução nº 002/2024 – PM/3 e no Memorando nº 044/2022 do Subcomandante-Geral da PMPR.

3.2. ANÁLISE DOCUMENTAL

De modo a auxiliar o preenchimento do Instrumento de Verificação de Segurança, os documentos listados a seguir foram apresentados pela administração do estádio, sendo avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes da realização da vistoria específica.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b) Documentos de caráter mandatório: aqueles que, na falta de sua apresentação, podem inviabilizar a emissão do Laudo.



DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio.	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO () Válido até 12/05/27	MANDATÓRIO
Plano de Segurança do Estádio. (ANEXO "B")	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	AUXILIAR
03 (três) últimos Planos de Ação Específicos elaborados ¹	SIM () NÃO (X)	SIM (X) NÃO ()	MANDATÓRIO
03 (três) últimas Apólices de Seguro obrigatório. ²	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO () Válido até 31/07/26	AUXILIAR
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo.	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO () Válido até 31/12/28	AUXILIAR
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio. (ANEXOS "K" e "L")	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	MANDATÓRIO

Considerações relevantes sobre os documentos:

¹ Não apresentaram planos de ação específicos pois o estádio já está fechado há mais de uma década e está reabrindo para o público agora.

² Somente apresentada uma apólice de seguro em virtude abertura recente do estádio.

3.3. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção do Laudo se caracteriza pela inspeção do estádio - através de vistoria específica - sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretendem ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

3.4. INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui unidade policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A polícia militar executa o policiamento preventivo na área interna e externa do estádio, com o planejamento, coordenação e comando do Batalhão de Polícia de Choque. No evento são envolvidas diversas unidades especializadas que garantem a segurança dos frequentadores.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A Polícia Civil possui a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (DEMAFE), que é responsável pela investigação de ocorrências relacionadas aos grandes eventos.		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Sr. Jose Carlos Biao de Melo, RG 459713-68		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Cursos diversos na área de vigilância privada e segurança patrimonial.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO
		X
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM	NÃO
	X	
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio)		
Observações: O contrato de profissionais orientadores de público apresentado não define a quantidade de profissionais para cada evento esportivo a ser realizado, sendo acordado com o Paraná Clube que será encaminhado a quantidade de profissionais por evento de forma antecipada.		

1.4.2. Proporção entre o número de agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 01 (um) agente de segurança para cada 100 (cem) torcedores.		
Observações: Devido ao fato mencionado nas observações do item “1.4.1”, a administração do estádio deve fazer constar o quantitativo de profissionais contratados em cada Plano de Ação Específico elaborado, sempre obedecendo a proporção MÍNIMA de 01 (um) agente de segurança para cada 100 (cem) torcedores, de acordo com a expectativa de público.		
1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NÃO
	X	
Observações: A apólice de seguro apresentada possui vigência até o dia 31 de julho de 2026. Deve, portanto, ser renovada durante a vigência desse laudo.		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NÃO
		X
Observações:		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em órgão policial da circunscrição?	SIM	NÃO
		X
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de janeiro a dezembro de 2025): Tumultos entre torcidas (brigas e agressões); situações de crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres); lesão corporal por acidentes; crimes violentos letais e intencionais (homicídios e latrocínio); crimes violentos contra o patrimônio (roubos); crimes não violentos contra o patrimônio (danos e furtos).	SIM	NÃO
		X
1.8. O estádio possui Plano de Segurança?	SIM	NÃO
	X	
1.9. É elaborado um Plano de Ação Específico para cada evento?	SIM	NÃO
	X	
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
1.10.1. No site da Federação		X ¹
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo	X ²	
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio	X	
Observações: ¹ Embora a administração do estádio envie os Planos de Ação para a Federação Paranaense de Futebol, esta entidade não realiza a divulgação deste documento em seu sítio eletrônico. ² A administração do estádio realiza a divulgação de parte dos dados constantes no Plano de Ação em seu sítio eletrônico, através de documento intitulado “Informativo de Jogo”.		
1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
 Segundo Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB) nº 3.1.01.26.0001069335-33 , a atual capacidade de público do estádio é de 11.088 (onze mil e oitenta e oito) pessoas.

1.11.1. Qual a capacidade máxima de público recomendada pela Polícia Militar?
 A mesma do Corpo de Bombeiros

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:

Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Social	4.088	6	1/681,33
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Reta	3.300	5	1/660
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Curva Sul	2.500	5	1/500
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Visitante	1.200	3	1/400
Total de Portões:	Lotação Total:	Total de Catracas:	Proporção Final:
4	11.088	19	1/583

Obs: O portão social não atende a capacidade máxima de catracas definida na Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte 1 para 660 torcedores.
 Dessa forma, fica estabelecido pela Polícia Militar a capacidade máxima do setor social em 3.960 torcedores, de modo a atender o requisito estabelecido pela portaria..
 Caso o Clube pretenda regular a capacidade para o máximo previsto, deverá instalar mais 1 (uma) catraca.

Atendido ()

Atendido com Restrições (X)

Não Atendido ()

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
2.1.1. Elas são:		
2.1.1.1. Simples		X
2.1.1.2. Eletrônicas	X	
2.1.1.3. Removíveis	X	
2.1.1.4. Próprias	X	
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	X	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Figura 1 – Catracas setor reta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Figura 2 – Catracas setor curva sul.</p> </div> </div>		
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	SIM	NÃO
	X	
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	SIM	NÃO
	X	
<p>Observações: Não há acesso restrito específico para equipe de arbitragem. Mas a entrada é segura e separada da torcida.</p>		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
<p>Observações: O estádio possui vestiário próprio para os árbitros, sendo que a equipe de arbitragem acessa o gramado por acesso exclusivo.</p>		




Figura 3 – Acesso da equipe de arbitragem ao gramado

2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
 O acesso das delegações ao estádio é feito por porão separado da entrada do restante da torcida, podendo ser considerada segura.



Figura 4 – Estacionamento chegada das delegações

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
		X
2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro)	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)		X
<p>Observações: O acesso se dá por meio de túneis até as proximidades do gramado, onde há uma cobertura que impede o arremesso de objetos, conforme especificado na figura 3.</p>		
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), da comissão técnica e dos árbitros, durante o evento, é seguro?	SIM	NÃO
	X	
 <p>Figura 5 - Banco de reservas</p>		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO
	X	
2.10.1. Revista manual	X	
2.10.2. Detector de metais fixo		X
2.10.3. Detector de metais portátil		X
2.10.4. Raios X		X
2.10.5. Reconhecimento facial		X
2.10.6. Relação nominal dos vetados		X
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistas e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	X	
<p>Observações: As vias de acesso não são favoráveis para a montagem de estruturas de controle e balizamento de público, devido à limitação das dimensões de recuos</p>		

e calçadas entre os acessos e as vias imediatas. No entanto, com a devida obstrução de vias, realizada pela polícia militar e demais órgãos de trânsito, é possível o planejamento, montagem e operação de Barreiras de Segurança na Rua Pastor Antônio Polito e Rua Januário Alves de Souza, estabelecidos pelas equipes de segurança privada, sob a supervisão da polícia militar.

2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
		X

Observação: Todo o estádio é cercado com muros com altura suficiente que impedem, de modo efetivo, o acesso de forma clandestina.

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PARCIALMENTE	NÃO
			X

Observação: Todo o entorno do estádio é guarnecido por câmeras de vigilância, garantindo uma visualização eficiente de todo o perímetro.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:
O estádio atende aos requisitos de "Sistema para Controle de Acesso de Pessoas e Objetos", desde que mantenha - como procedimento padrão - as seguintes medidas:

- a) O estabelecimento de sistema de barreiras temporário por ocasião do acesso das delegações ao estádio.
- b) O estabelecimento dos sistemas de barreira na Rua Pastor Antônio Polito e Rua Januário Alves de Souza.

Atendido (X)

Atendido com Restrições ()

Não Atendido ()

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO

3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	SIM	NÃO
	X	

3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	SIM	NÃO
		X

Observações:

O estádio possui uma sala de videomonitoramento que permite visualizar de forma eficiente todo o estádio. Porém a sala não se encaixa na definição de central de comando e controle. Apesar de simples a estrutura é eficiente do ponto de vista da segurança do evento.



Figura 7 – Central de videomonitoramento

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV - Circuito Fechado de TV)?	SIM	NÃO
3.2.1. Baixa resolução	X	
3.2.2. Alta resolução	X	
3.2.3. Grava e arquiva as imagens	X	
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros	X	
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento		X
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone	X	
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada	X	
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local	X	
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)	X	
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários	X	
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante	X	
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante	X	
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores	X	
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo	X	

a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas	X	
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores	X	
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)	X	

Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:
 O sistema de monitoramento do estádio é composto pelas seguintes Câmeras:
 - 3 (três) câmeras dome, localizadas na marquise do anel superior do setor social;
 - 29 câmeras panorâmicas localizadas nos portões, entrada de banheiros, bares, vestiários, acesso dos vestiários, campo e perimetral das ruas de acesso.
 Total de 32 câmeras que recobrem toda área interna e externa imediata do estádio.



Figura 8 - Câmera com capacidade de aproximação



Figura 9 - Câmera de perímetro do estádio do setor visitante

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento: O estádio atende aos requisitos de “Central de Comando e Controle / Monitoramento”.
Atendido (X)
Atendido com Restrições ()
Não Atendido ()

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS

4.1. Os assentos são numerados?	SIM	NÃO	PARCIALMENTE
		X	

Observações:
Todo o estádio funciona no sistema de arquibancadas. Não há cadeiras disponíveis.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:	SIM	NÃO
		X

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	SIM	NÃO
	X	

4.2.1. Para carros de torcedores

4.2.2. Para carros de parte dos sócios

4.2.3. Para ônibus de torcidas

4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros

4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local

4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante

4.2.7. Com espaço reservado para autoridades

4.2.8. Com espaço reservado para imprensa

4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança.



Figura 10 – Acesso ao estacionamento das viaturas policiais.

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
Toda a área de entorno do campo é cercada por alambrados e grades que dificultam o acesso de torcedores ao campo.



Figura 11 – grades no entorno do campo.

4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

Observações:
Todos os setores do estádio são devidamente separados por estruturas físicas como grades, portões, tapumes e vãos. A divisão de torcida é eficiente na separação das torcidas – mandante e visitante.



Figura 12 - Barreira física para separação das torcidas

4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	SIM	NÃO
	X	
4.5.1. Banheiros Masculinos	X	
4.5.2. Banheiros Femininos	X	
4.5.3. Banheiros para PNE	X	
4.5.4. Bares / lanchonetes	X	
4.5.5. Bilheteria	X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	SIM	NÃO
		X



Figura 13 – Banheiros e lanchonete específicos para torcida visitante

4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?	SIM	NÃO
	X	
Observação: Há necessidade de instalação de escada entre o gramado e a arquibancada, que permita rápido acesso da polícia pelo campo.		
4.7.1. Existe espaço reservado para as Torcidas Organizadas?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Há necessidade de instalação de escada entre o gramado e a arquibancada, que permita rápido acesso da polícia pelo campo.		
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?	SIM	NÃO
	X ¹	
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	SIM	NÃO
		X ¹
Observações: ¹ Por ocasião da vistoria, foram realizadas reformas em todos os pontos de rachadura de concreto. Dessa forma todos os setores do estádio estão em condições de segurança pra o público.		

Em virtude da corrosão natural que o concreto sofre e da idade do estádio, recomenda-se que todo o estádio passe por constante observação e reforma, sobretudo antes dos jogos, a fim de identificar possíveis pontos de rachadura.



Figura 10 – Reformas realizadas nos portões de acesso.

4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X ¹	



Figura 11 – Entrada específica das ambulâncias

4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
		X

Observação: O estádio não dispõe de iluminação. Os eventos serão realizados somente no período diurno.

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
	X	


<p>Observações: O estádio possui 03 (três) bilheterias - denominadas “Principal, “Curva” e “Visitantes” - distribuídas em 03 (três) setores, dispendo de um total de 17 (dezesete) guichês.</p>		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	X	
4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO
	X	
<p>Observações: Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Kennedy e no site do Clube.</p>		
4.12. Os acessos à cobertura do estádio, às caixas d’água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, ficam protegidas do acesso de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
Atendido ()		
Atendido com Restrições (X)		
Não Atendido ()		
<p>Observação: Há necessidade de instalação de escada que permita às arquibancadas pelo gramado, de modo a tornar a ação policial mais célere. A não adequação não traz prejuízos imediatos à segurança do evento, porém a medida é necessária para tornar as intervenções policiais mais efetivas.</p>		
<p>5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS</p>		
<p>ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, telefone, internet, bebedouro, de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.</p>		
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	
5.1.1. Adequado	X	
<p>Observações: O espaço disponibilizado à Polícia Militar é adequado.</p>		
		
<p>Figura 12 – Banco para posicionamento da polícia no gramado.</p>		
5.1.2. Possui 02 (duas) salas de confinamento coercitivo com capacidade adequada ao tamanho do estádio?	SIM	NÃO
	X	



Figura 13 – Salas coercitivas masculina e feminina.

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM).	SIM	NÃO
	X	
5.2.1. Adequado	X	




Figura 14 - Sala reservada para JECRIM/ Polícia Civil

5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	SIM	NÃO
	X	

5.3.1. Adequado	X	
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)	SIM	NÃO
Observações: 1 A administração do estádio disponibiliza o atendimento ao torcedor nos dias de jogo na sala da recepção.	X	
Atendido (X) Atendido com Restrições () Não Atendido ()		

4. DIAGNÓSTICO E PARECER

4.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas

O estádio foi reformado e apesar de ter a estrutura bem antiga, apresenta boas condições de segurança para uso do público.

O presente laudo será emitido com duas restrições de uso, conforme relatado abaixo.

A primeira restrição tem apenas caráter recomendativo para melhoria da atuação policial no estádio – Conforme especificado no item 4.12 é necessária a instalação de escadas de acesso entre gramado e arquibancadas visitante e curva sul. A instalação das escadas permite a ação policial de forma mais rápida e eficiente.

A segunda restrição tem caráter limitativo, pois diz respeito à capacidade do setor social para 3.960, cumprindo a proporção de 1/660 torcedores por catraca, conforme estabelecido na Portaria 55 do Ministério do Esporte.

Recomenda-se ainda que seja feita vistoria e reforma constate nos setores a fim de identificar possíveis desgastes dos materiais que possam prejudicar a segurança dos frequentadores.

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio: Após observadas todas as condições acima, recomenda-se a “aprovação com restrições” do estádio.
APROVADO ()
APROVADO COM RESTRIÇÕES (X)
REPROVADO ()
Restrição 1: Recomendação de instalação de escadas nos setores visitante e curva sul, de modo a garantir o acesso gramado - arquibancada.
Restrição 2: Limitação do setor social para a capacidade máxima de 3.960 pessoas.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
Leonardo Socorro da Silva	Capitão	P/3 do BPCHOQUE

Data de emissão do laudo:	22/05/2026
Prazo para adequação das pendências:	-
Vistoria de inspeção das pendências	-
Prazo de Validade do Laudo:	22/05/2027

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Curitiba-PR, 22 de maio de 2026.

 Cap. QOEM PM Leonardo Socorro da Silva,
P/3 do BPCHOQUE.

 Ten.-Cel. QOEM PM Fábio Bonifácio Ferreira,
Comandante do BPCHOQUE.



ePROTOCOLO



Documento: **LaudoSocorroVilaOlimpica22maio2026.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maj. Qoem Pm Leonardo Socorro da Silva (XXX.093.791-XX)** em 21/05/2026 14:10 Local: BPCHOQUE/P3,
Ten.-cel. Qoem Pm Fabio Bonifacio Ferreira (XXX.401.379-XX) em 21/05/2026 16:05 Local: BPCHOQUE/CMDO.

Inserido ao protocolo **25.959.171-6** por: **Maj. Qoem Pm Leonardo Socorro da Silva** em: 21/05/2026 14:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: